

Egy medence születése 6. rész

Egy medence születése (6. rész)

Fal beomlás

Sajnos váratlan, nem várt helyzetek mindig adódhatnak, ahogy ez most is megtörtént. Valószínűleg a laza talajszerkezet miatt a munkáldő egyik oldalfala leomlott. Ezt is fontos hogy a munkáldő kiállítását úgy időzítsük hogy ne teljen el sok idő a kiállítás és a medence lehelyezése között. De csapatunk ilyen helyzetekre is van készülőve, így a beomlást követően azonnal korrigálni tudjuk a hibát, egy újfal tartás lehelyezése segítségével. Természetesen a tartást a medence behelyezése és a készítéséig felügyeljük.

(A képekre kattintva azt nagyobb méretben is megtekintheti)

{gallery}med-szul-06{/gallery}